



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-792**

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2018-08-27  
**Užsakovas:**  
**Tyrimų atlikimo data:** 2018-08-29  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2018-08-23. Meistras Algimantas Dambis  
**Mėginį pristatė:** A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-792	Po vandentiekio įvado į namą plovimo P. Cvirkos g. Nr. 19 <sup>a</sup> , Marijampolė; Mėginys paimtas iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-27	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	151	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,14	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-29

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė*  
*Jolita Kazlauskaitė*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-791**

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2018-08-27  
**Užsakovas:**  
**Tyrimų atlikimo data:** 2018-08-29  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2018-08-23. Meistras Algimantas Dambis  
**Mėginį pristatė:** A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-791	Po vandentiekio įvado į namą plovimo Vytauto g. Nr. 56, Marijampolė; Mėginys paimtas iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-27	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	16	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,01	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-29

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė*  
*Jolita Kazlauskaitė*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-793**

**Mėginio (-ių) gavimo data:** 2018-08-27  
**Užsakovas:**  
**Tyrimų atlikimo data:** 2018-08-29  
**Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*:** Aktas, 2018-08-23. Meistras Algimantas Dambis  
**Mėginį pristatė:** A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-793	Po vandentiekio įvado į namą plovimo P. Cvirkos g. Nr. 7 <sup>a</sup> , Marijampolė; Mėginys paimtas iš įvado; 2x500 ml; 2018-08-27	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	49	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,02	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-29

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

Laborantė  
Jolita Kazlauskaitė