



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 19-19

Mėginio (-ių) gavimo data: 2019-01-09
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2019-01-10
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas, 2019-01-08, G.Brazaitis
Mėginį pristatė: G.Brazaitis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
19-19	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo per priešgaisrinį hidrantą, Bažnyčios g. 23 A, Marijampolė, Iš hidranto; 500 ml;	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 en

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2019-01-16

Parašai
Laboratorijos vedėja Irana JASKEVICIENĖ
Tyrimus atliko: Jurgita Saladžiuviėnė

Gertamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja
Laborantė