



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-694**

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-06  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-08  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\* : Aktas, 2018-08-06. Meistras A. Dambis  
Mėginį pristatė: A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-694	Po vandentiekio tinklų avarijos likvidavimo nuo Šešupės iki R. Juknevičiaus g. Nr. 100, Marijampolė; Mėginys paimtas iš priešgaisrinio hidranto R. Juknevičiaus g., Marijampolė 2x500 ml; 2018-08-06	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	86	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,07	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-09

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė  
Jolita Kazlauskaitė*