



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-977

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-10-02
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-10-03
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-10-02, E. Mikalauskas
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

| Mėginio kodas | Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data) | Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai | Tyrimo rezultatas | Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip | Tyrimo metodo žymuo |
|---------------|--|---|-------------------|---|------------------------|
| 18-977 | Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo ; Tauro g.14; Svetlicos km; Iš įvado; 500 ml; | Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens | 0 | 0 | LST EN ISO 9308-1:2014 |
| | | Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens | 0 | 0 | LST EN ISO 9308-1:2014 |

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-10-05

Parašai

*Geriamojo vandens ir nuotekų
laboratorijos vedėja
Irena JASKEVIČIENĖ*

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė
Jurgita Saladžiuvienė*