



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-995**

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-10-08  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2018-10-09  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2018-10-08. B.Šidarauskas  
Mėginį pristatė: B.Šidarauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-995	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo ; Užbalių g.9; Šunskų km; Iš įvado; 500 ml;	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-10-10

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Gertamojo vandens ir nuotekų  
laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

Laborantė  
Jurgita Saladžiuvienė